

Terrassmarkis



PRODUKTBESKRIVNING

Manuellt manövrerad terrassmarkis

Motor:	
Mått:	
Väv:	
Vävfärg:	
Profilfärg:	
Fjärrstyrning:	
Övriga uppgifter:	


2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING OCH TILLSYN:

- Markisväven bör rengöras ett par gånger per år: före och efter sommarsäsongen.
- Använd endast mild såpvatten och rengör väven för hand. Använd inte starka rengöringsmedel – i så fall måste väven impregneras på nytt. För fläckar kan en diskborste användas.
- Ramverket bör rengöras lika ofta som väven. Bor du i ett väderutsatt område bör rengöring ske oftare, då klimatet utsätter ramen för påfrestningar.
- Motordrivna markiser kan behöva efterjusteras efter en tid. Väven kan sträckas upp till 10 cm, vilket gör att innersta ändläget på motorn förskjuts allt längre ut.
- Markisväven bör bytas ungefär vart 8:e–10:e år.
- Använd teflonspray eller liknande för att smörja markisens rörliga delar.
- Undvik att få smörjmedel på väven!

Kontakta tillverkaren om skada uppstår. Reparation bör alltid utföras av fackman för att säkerställa korrekt funktion av solskyddet. Visuell inspektion av samtliga infästningar bör göras minst en gång per år – och omedelbart vid skada.

Spraya på lederna som markerats ovan:



Armklocka



Frontfäste



Armbågsled

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Snö – Markisen måste alltid vara inrullad vid snöfall.

Takras – Var särskilt uppmärksam på rasrisk från tak (snö eller störtregn).

Lutningsvinkel – Vid montering säkerställer montören att markisen monteras med en lutningsvinkel som är anpassad för normal användning och enligt produktbeskrivningen. Om markisen lämnas utrullad utan tillsyn ansvarar kunden själv för att lutningsvinkeln justeras så att vatten och liknande kan rinna av, samt att andra försiktighetsåtgärder vidtas med hänsyn till lokala väder- och vindförhållanden.

Vind – Markiser har naturliga begränsningar vid vind.

Automatiska markiser – Vi erbjuder automatik för våra markiser; sol-, vind- och regnautomatik. Detta beställs via återförsäljare. Automatiken är endast en extra säkerhet för kunden – produkten måste ändå användas med omdöme. Produkter med automatisk vindmätning, som är avsedda att köra in markisen vid vissa vindnivåer, kan inte alltid reagera på kastvindar. Våra produkter tål under inga omständigheter belastning av snö.

Temperatursvängningar runt noll – Vid temperaturer som växlar mellan plus- och minusgrader kan kondens mellan vävlagen frysa till is. Detta kan fungera som ett "lim" och hindra markisen från att rullas ut. Automatiska markiser bör därför stå på "MANUELL" under sådana förhållanden.

Byte till ny väv – Vid byte till ny väv på äldre markisprofiler kan den nya väven upplevas som "slappare" än den gamla. Detta beror på att den nya väven är tyngre och styvare samt att armspänningen i den äldre markisen kan ha blivit svagare. Detta är normalt. Det är också normalt att väven "krullar" något vid sömmarna och att viktmarken kan synas på nya vävar.

Häng i väv – Kan förekomma mellan sömmar och i utfallsriktningen och är normalt för terrassmarkiser.

Generellt om väv – Det är inte möjligt att helt undvika vik- och skrynkelmärken. Dessa märken kan synas som linjer i väven. Optiska fel betraktas inte som grund för reklamation. Färgavvikelse kan förekomma.



RYNKOR ELLER VECK

Förekommer vid konfektionering och vikning av väven. Särskilt på ljusa färger kan detta ge vissa effekter på ytan. Det beror på en liten förskjutning av färgämnet, och partierna kan se mörkare ut – som dammiga strimor – när de ses mot ljuset. Detta påverkar varken kvalitet eller funktion.



KRIT-EFFEKT

Ljusare strimor kan förekomma på färdiga vävar. Även med stor försiktighet vid produktionen kan detta inte alltid undvikas. Detta är ingen grund för reklamation.



BÖLJEEFFEKT

Kan uppstå i områden kring skarvsömmar på grund av vävens struktur och upprullningshöjd på vävröret. Resultatet blir spänningar i väven, vilket kan orsaka vågeffekter, t.ex. våffel- eller fiskbensmönster. Detta förekommer i varierande grad på alla vävar men påverkar inte vävens kvalitet.

Garanti och villkor

Huvudkonstruktion: 5 år vid normal användning, slitagedelar 2 år. Se försäljnings- och leveransvillkor.
Rengöringsvänlighet: Se avsnitt ovan.



4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se